

## TOU030 (MONOFÁSICO) - TOU030T (TRIFÁSICO) TUPÍ CON ÁRBOL DE 30 MM Y CARRO



- Armazón robusto de acero mecanosoldado.
- Mesa de torneado de acero fundido con abertura para herramientas de un diámetro máximo de 180 mm. Pretaladrado para el montaje de un alimentador, pozo de profundidad 100 mm con salida de aspiración Ø 56/ 50 mm (adaptador suministrado).
- 4 velocidades de rotación, una de ellas lenta (1800 rpm) para el pulido. Indicación de la velocidad mediante indicador luminoso, cambio de velocidad mediante cambio de posición de la correa.
- Tapa de tupí de acero fundido con salida de aspiración Ø 100 mm, prensos horizontal y vertical con rodillos.
- Mesa de torneado de aluminio con prensor vertical con apriete excéntrico, guía de ángulo, regla extensible hasta 1500 mm, tope de longitud con ajuste micrométrico equipado de una regla de ranuración.
- Mesa de torneado desmontable sin herramientas.



Guía de tupí con prensos horizontal y vertical.



Carro de ranuración con deslizamiento sobre rodamiento de bolas.



4 velocidades de rotación.

<b>GARANTÍA</b>	3
Potencia del motor (230 V / 400 V - 50 Hz)	2800 W - 3,8 CV
Volumen	1900 x 1200 x 1250 mm
Velocidad de rotación del motor	2800 v/min
Velocidad de rotación del árbol	1800 - 3000 - 6000 - 9000 v/min
Diámetro del árbol	30 mm
Roscado del árbol	M14
Altura del árbol	100 mm
Recorrido del árbol	100 mm
Ø máximo de la herramienta en la mesa	180 mm
Profundidad del pozo	100 mm
Diámetro máx. de la herramienta en la tapa	200 mm
Salida de aspiración	Ø 100 mm
Dimensiones de la mesa	690 x 480 mm
Altura de trabajo	900 mm
Mesa de torneado	500 x 480 mm
Longitud del riel	1250 mm
Recorrido del carro	810 mm
Guía de inglete	de - 45° a + 45°
Peso neto	173 Kg
<b>Referencia para piezas</b>	
- Mono	250000 (+ N°/ despiece)
- Tri	250100 (+ N°/ despiece)
<b>Código de barras</b>	
- Mono	3700501700337
- Tri	3700501700344
<b>Embalaje</b>	
- Máquina	730 x 520 x 680 mm
- Mesa carro	510 x 480 x 300 mm
- Riel del carro	1240 x 300 x 100 mm
<b>Peso bruto</b>	188 Kg

### SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con prensos, mesa y regla de ranuración, cilindro lijador, guía de ángulo y regla extensible, anillos de relleno y de ajuste, anillos reductores de luz, adaptador de aspiración, llaves y manual de instrucciones.



	REF
Kit desplazamiento	330201
Tapa de ranuración	270003
Prolongación de mesa	250006

	REF
Guía con barras	250003
Guía de trabajo en el árbol	250004



CONSUMIBLES

PÁG. 253